POŽÁR LESA U MUNIČNÍHO SKLADU TRAVČICE

2. - 4. července.2025



- **muniční sklad AČR**
- **využíváno od 18. století**
- **velké výbuchy v letech 1945 a 1946**
- **v areálu VHJ**

Vznik požáru

- Ohnisko požáru těsně u vnějšího oplocení muničního skladu
- Na KOPIS ohlášeno 2. července 2025 ve 13,46 Vojenskou policií jako požár trávy
- Vyslány 4 jednotky
- Od VHJ žádné informace, příjezd první jednotky na místo ve 13,58
- Po provedení průzkumu vyhlášení 2. stupně poplachu ve 14,02

Průběh zásahu

- 14,04 informace o vybuchující munici
- Využití balistických vest PČR
- 14,11 požadavek na letecké hašení a dronovou službu
- 14,30 velení přebírá ŘD ÚO, rozdělení místa zásahu na 2 úseky
- Nasazení SaP v odstupové vzdálenosti
- 15,00 velení přebírá krajský ŘD
- vyhlášení 3. stupně poplachu

Letecké hašení

- Požadavek 14,11
- Black Hawk UH60A z letiště Hořín
- 14,50 zahájení hašení, celkem 22 schozů
- 15,30 požadavek na vrtulník AČR
- 17,40 odlet Black Hawk
- 18,10 přílet Sokol, celkem 30 schozů
- Ukončení leteckého hašení 21,00
- Odběr vody z Labe, vzdálenost 2,7 km

Ohrožení zasahujících – využití speciální techniky

- Cisternovová zodolněná stříkačka CZS-15 Triton
- 2000 l vody
- Celková hmotnost 18 t

- Cisternovová zodolněná stříkačka CZS-40 Titan
- 12 000 l vody
- Celková hmotnost 32 t

Průběh zásahu

- 15,05 požadavek na 2 x CZS
- 15,12 požadavek na hromadné SMS v okruhu 3 km
- Několik desítek výbuchů
- 15,24 na místě pyrotechnik PČR – zvětšení perimetru – změna taktiky – přeskupení SaP
- 15,30 požadavek na druhý vrtulník AČR
- 15,40 na místě ODOK

Průběh zásahu

- 15,50 přeskupení SaP – pozemní hašení pouze z objektu muničního skladu – celkem 3 úseky
- 15,55 zahájena činnost štábu VZ
- 17,30 na místě CZS nasazení do ohroženého prostoru
- 17,50 zřízení čerpacího stanoviště na řece Ohři
- 19,35 lokalizace požáru a snížení stupně poplachu na 2



Hlavní nabídka

FLOORPLAN

INFO PROHLÍDKA GALERIE STREAM

2.7.2025 MUNIČÁK

INFORMACE

2.7.2025 Municak

Odok GR

Tato mapa byla vytvořena pomocí služby Moje mapy Google. Vytvořte si vlastní.

Podpora veliteli zásahu

- ODOK
- Drony
- Výstupy pro štáb VZ

JESTŘÁB

OBRAZOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

INSTITUT OCHRANY OBYVATELSTVA

POPULATION PROTECTION INSTITUTE

Průběh zásahu

- Na místě pyrotechnická služba PP
- Zajištění týlu – tankování, strava
- 19,45 požadavek na tank
- Celou noc z 2. na 3.7. nasazení CZS

Průběh zásahu

- Dopoledne 3.7. vytvoření přístupové cesty tankem a další nasazení CZS
- 3.7. od 14,00 hodin nasazení skupin hasič + pyrotechnik na dohašování
- 4.7. předání místa zásahu
- Zákaz vstupu do lesa vydán ORP Litoměřice

Příčina vzniku požáru

- Vyšetřování je ukončeno, PČR případ odložila
- Při ohledání kriminalistického ohniska nalezen náboj 7,92x57 Mauser se stopovou střelou
- Expertiza na OKTE
- Vyhodnocení kamerových záznamů a výpovědí

Celkový přehled

Nasazeno 186 hasičů a 70 kusů techniky

Použito 2 200 000 litrů vody

Doba trvání zásahu 69 hodin

Během zásahu nedošlo k žádnému zranění zasahujících hasičů

Pozitiva zásahu

- Nedošlo ke zranění zasahujících
- Spolupráce všech součástí HZS ČR a dalších JPO
- Spolupráce s PČR
- Využití leteckého hašení a moderní techniky pro minimalizaci rizika
- Dostupné a vydatné zdroje vody

Negativa zásahu

- Ohrožení zasahujících výbuchy munice
- Klimatické podmínky a charakter prostředí
- Spolupráce s AČR

Děkuji za pozornost

plk. Ing. Petr Klíma
HZS Ústeckého kraje